

关于 NB/T47013.3-2015 探伤标准的说明

各销售部门：

无损检测标准 NB/T47013.3-2015 从 2015 年 9 月 1 日开始执行，其代替 JB/T4730.3-2005。科技部 2015 年 9 月份已在公司标准网下发了“关于无损检测标准执行的通知”。但目前仍存在按作废的 JB/T4730.3-2005 订货的情况，有的用户收到钢板后其质检部门（或安检部门）以探伤标准不对为由提出疑问，要求退回质量证明书按 NB/T47013.3-2015 重新出具。由于 NB/T47013.3 比 JB/T4730.3 更为严格，实际钢板存在符合 JB/T4730.3 而可能不符合 NB/T47013.3 的情况，给双方造成不必要的麻烦。

针对探伤标准问题，如果用户仍按作废的 JB/T4730.3 订货，销售人员一定要给用户讲明 JB/T4730.3 已经作废（执行作废标准也不符合体系管理的要求），应按 NB/T47013.3 订货，而且 NB/T47013.3 比 JB/T4730.3 更为严格。用户明确非要按 JB/T4730.3 标准订货时，让用户确认舞钢对探伤标准问题不负责任，钢板生产后也无法再更改探伤标准，以避免用户收到钢板后又提出质量证明书中探伤标准已经作废、无法验收等问题。

质量管理部

2016.07.28