

关于 Q/WTB018-2008 《压力钢管用低焊接裂纹敏感性高强度钢板》

“6. 1. 1”条款的说明

质量管理部:

现将 Q/WTB018-2008 《压力钢管用低焊接裂纹敏感性高强度钢板》

6. 1. 1 条款的内容说明如下:

“6.1.1 钢的牌号及化学成分(熔炼分析)应符合表1的规定。为改善钢的性能,可对元素含量进行调整。”此条款的具体含义为:在钢板性能合格时,元素 Si、Mn、Cu、Ni、Cr、Mo、V、Nb、B 含量不受表1的限制,其余成分仍应符合表1的规定。

特此说明。

